

# Riduzione dei tempi di cambio formato

## Nuovo scivolo tappi Ultraclean ad alta efficienza

### VALORE E BENEFICI

- Design che agevola e migliora la pulizia
- Riduzione del tempo di fermo della macchina in caso di inceppamento
- Miglioramento dei livelli di performance: inceppamento di 1 tappo su 50.000



### DESCRIZIONE

- La soluzione esistente prevede lo smontaggio dell'intera forcella per consentire i cambi formato.
- Con la nuova soluzione, il cambio formato del collo si esegue sostituendo il supporto per il collo della forcella, senza rimuovere il supporto.

Valore: Flessibilità, ottimizzazione dei costi

Macchina: Riempitrici (Eurostar RAA - Eurostar HS REV - Eurostar EV REG - Starlight RBC - Europa RAC)

Codice catalogo: HS118