


# Nettoyage du toit interne

## Nettoyage automatique du toit du pasteurisateur

VALEUR ET BENEFICES	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"><li>Améliore l'efficacité du nettoyage (CIP).</li><li>Reduction du temps / couts de maintenance (réduit les opérations manuelles).</li></ul>	 <p data-bbox="1000 385 1787 649"><b>Buses de toit</b></p> <p data-bbox="1000 678 1787 879"><b>Des rampes de buses de nettoyage dédiés sont installés sous le toit de chaque module.</b></p> <p data-bbox="1000 908 1787 1023"><b>Une vanne pneumatique externe control le nouveau circuit de nettoyage. ( Active lors des cycles de CIP uniquement).</b></p> <p data-bbox="1000 1052 1787 1167"><b>Vanne pneumatique on/off</b></p> <p data-bbox="1000 1196 1787 1311"><b>Structure du toit</b></p> <p data-bbox="1000 1340 1787 1440"><b>Rampe de buses</b></p>

Valeur: Maintenance, Sécurité et ergonomie

Equipement: D,DR, CW, CWD, CL, CLD, SW, SWD, SL, SLD

Code Catalogue: VRP018